

USCITA

19/03/2015

Protocollo n 0010078/15



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

ai sensi della L.R. n. 8/2004

IV DIREZIONE

Servizi Tecnici di Viabilità 1° Distretto

Servizio Progettazione e Manutenzione 1° Distretto – Viabilità Tirrenica

N _____ Allegati N. _____

Risposta alla nota N _____

del _____

Messina, _____

Alla Prefettura–Ufficio Territoriale del Governo di Messina
Area V – Protezione Civile, Difesa Suolo e
coordinamento soccorso pubblico **MESSINA**
PEC : protocollo.prefme@pec.interno.it



Al Consigliere Comunale Giacomo BIVIANO
Via Ponte, 2 98055 LIPARI (ME)

E p.c.

Al Sig. Sindaco del Comune di LIPARI
98055 LIPARI (ME)
PEC : info@pec.comunelipari.it

OGGETTO : Lavori Strada Provinciale 179 Lipari-Pianoconte – problemi di viabilità e pericoli per la pubblica incolumità dei cittadini – risposta a nota

In risposta alla nota prot. 22744 del 04.03.2015 di Codesta Prefettura, ed alla nota del 04.02.2015 del dott. Giacomo BIVIANO, Consigliere Comunale di Lipari, assunta al protocollo di questo Ente il 13.02.2015 al nr. 5441, si riferisce che i lavori in questione sono quelli relativi alla realizzazione per la posa di cavo telefonico in minitrincea da parte della INFRATEL Spa, nell'ambito del piano telematico per lo sviluppo della larga banda.

Tali lavori sono stati autorizzati da questo Ente con nota prot. 21612/14 del 09.07.2014 ed interesseranno alcuni tratti della carreggiata stradale della S.P. 179 nei tratti di cui alle progressive chilometriche meglio specificate nel provvedimento autorizzativo.

Il normale andamento dei lavori è stato reso difficoltoso a causa delle avverse condizioni meteorologiche con forti raffiche di vento e piogge continue ed abbondanti che si sono abbattute sull'isola in quel periodo.

L'impresa esecutrice avrebbe comunque dovuto tenere conto delle condizioni meteorologiche e procedere all'avanzamento dei lavori adottando tutte le cautele necessarie nonché effettuare i ripristini degli scavi eseguiti a regola d'arte, secondo le prescrizioni impartite con l'autorizzazione di cui sopra.

Le forti piogge hanno dilavato la malta cementizia usata per il riempimento di un tratto degli scavi, che ancora non aveva fatto presa, trascinando gli inerti lungo il tratto stradale a valle.

La segnaletica e la recinzione di cantiere, collocata dalla ditta esecutrice, non si è rilevata adeguata a sopportare le sollecitazioni delle avverse condizioni climatiche ed è stata divelta e/o rimossa dall'azione del vento.

Questo ufficio ha effettuato specifico accertamento in data 09.02.2015 constatando quanto sopra ed elevando un verbale di contestazione, per la violazione alle norme di circolazione stradale e la mancata osservanza delle prescrizioni di cui alla nota 21612/14 del 09.07.2014, all'impresa titolare dell'autorizzazione.

La stessa impresa è stata diffidata alla messa in sicurezza del cantiere ed al ripristino della carreggiata stradale secondo le prescrizioni impartite nell'autorizzazione rilasciata da questo Ufficio.

Tali lavori sono stati tempestivamente realizzati per il tratto di scavo già eseguito; al successivo sopralluogo effettuato da personale di questo Ufficio, il tratto interessato risultava essere stato messo in sicurezza e la pavimentazione eseguita in conformità alle direttive impartite.

Tanto per quanto di competenza

IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe CELI)

